喜多方市立第二小学校通学路対策箇所図

平成31年2月28日

② 交通量が多く、歩道もないため危険。

対策前

対策後

≪対策メニュー≫

・歩道の設置

③ 踏切内の歩行空間が狭く児童と車が輻輳し危険。踏切内片側歩道のみ・

対策前

対策後

≪対策メニュー≫

・踏切の拡幅、両側歩道設置

⑤ ゾーン３０指定区間になっているが一部未実施。

対策前

≪対策メニュー≫

・カラー舗装

④ 交通量が非常に多く，自動車が右折・左折を頻繁に行う。横断歩道や歩行者用信号機がない。

対策前

対策後

≪対策メニュー≫

・横断歩道の設置、歩行者用信号の設置

⑥ 川口石材店近くの横断歩道が薄くなり危険。

対策前

対策後

≪対策メニュー≫

・横断歩道の設置

①⑧ 交通量が多い跨線橋，専用歩道がなく，５０㎝程度のスペースを歩道として活用。積雪時は，歩行が困難になる。。

対策前

対策後

≪対策メニュー≫

・歩道の設置、カラーポール

⑦ 第一中学校前の横断歩道がなく危険

対策前

対策後

≪対策メニュー≫

・横断歩道の設置