

喜多方市立第二小学校通学路対策箇所図

令和3年12月作成



① 交通量が多く、歩道もないため危険。

対策前



対策後

《対策メニュー》
・歩道を設置予定

② 踏切内の歩行空間が狭く児童と車が輻輳し危険。踏切内片側歩道のみ・

対策前



対策後

《対策メニュー》
R4 工事着工予定

③ 交通量が非常に多く、自動車が右折・左折を頻繁に行う。横断歩道や歩行者用信号機がない。

対策前



対策後



《対策メニュー》
横断歩道を設置した。

④ 一部歩行者用の信号機がなく、横断しにくい。

対策前



対策後

《対策メニュー》
R4以降、信号機の設置を検討中