

喜多方市立塩川小学校通学路対策箇所図

令和3年12月作成

交通量が多い。横断歩道はあるが信号が無い。

現在



対策後

《対策メニュー》
校内での安全指導の徹底

民家の壁で横断する際に見通しが悪い

現在



対策後



《対策メニュー》横断歩道の標識を設置済。

交通量が多い。横断歩道はあるが歩行者用信号が無い。

現在



対策後

《対策メニュー》歩行者用信号機設置を警察本部に上申中 (R4以降～)

歩道がないため危険。

現在



対策後



《対策メニュー》外側線引き直し実施済。

交通量が多く、踏切が狭く、車とのすれ違いが危険。塩川駅東西自由通路の整備に向けて計画策定中。整備には期間を要する。

現在



対策後

《対策メニュー》東西自由通路の整備に向けて事業実施中

点字ブロックの剥がれや浮き

現在



対策後

《対策メニュー》本年度、延長27.5mの歩道部舗装補修工事発注済

