

# 喜多方市立第一小学校通学路対策箇所図

令和3年12月作成



歩道の道幅が狭く危険

現在（12月）

対策後

《対策メニュー》  
継続中

歩道の道幅が狭く危険

現在（12月）

対策後

《対策メニュー》  
事業実施中  
R3.11 工事着手  
現在工事中

交通量が多く、歩道が狭いため危険（新規）

現在（12月）

対策後

《対策メニュー》  
事業実施中  
・電線地中化設計中  
・現道幅員での計画