

喜多方市立上三宮小学校通学路対策箇所図

令和3年12月作成



道幅が狭い上、歩道がない。
【現在】



【対策後】

路側帯の確保等対応継続

横断歩道がない。
【現在】



【対策後】

学校における安全指導の徹底