

# 喜多方市立第三小学校通学路対策箇所図

令和3年12月作成

歩道の幅が狭い。積雪時は屋根の雪が落ち、車道を歩かなければならない。

現在



対策後

学校に向かって渡る向きの「歩行者用信号機」がない。歩道が消えている。

現在



対策後

「対策メニュー」  
歩行者用信号機の設置を警察本部に上申中



「対策メニュー」  
用地買収困難で早急な対応は困難なため、校内での安全指導を行う。