

令和3年12月作成


喜多方市立豊川小学校通学路対策箇所図

T字路交差点化に伴い歩道整備が必要

現在



対策後



《対策メニュー》
事業実施中

カーブミラーがなく危険

現在



対策後



《対策メニュー》
R3年度内設置

歩道がないため危険

現在



対策後




《対策メニュー》
R3年度完了予定

歩道はあるが道幅が狭く危険

現在



対策後



《対策メニュー》
校内での安全指導の徹底

水路と歩道の境に柵がなく危険である。

現在



対策後




《対策メニュー》
対策検討中

フェンスがなく危険

現在



対策後



《対策メニュー》
校内での安全指導の徹底

踏切の幅が狭く歩道がない

現在



対策後




《対策メニュー》
校内での安全指導の徹底

歩道がなく危険

現在



対策後



《対策メニュー》
北側に歩道設置予定



(C)Mapion 地図データ (C)ZENRIN