

喜多方市立山都小学校通学路対策箇所図

令和3年12月作成

①横断歩道有りの道路標示と横断歩道が消えかかっている。

対策前



対策後



《対策メニュー》
白線および歩道あり表示の補修が完了した。

②歩道の白線が消えかかっている。ガードレールが途中までしかない。

対策前



対策後

《対策メニュー》
白線：R4年度実施予定
ガードレール：年次計画を立て実施予定

