

喜多方市立松山小学校通学路対策箇所図

平成31年2月28日



歩道がなく、交通量が多く危険（日中・喜多方線）

対策前



対策後



＜対策メニュー＞
路側柵を設置
注意看板の設置

橋の手すりが低く崩れそう（古志田東線）

対策前



対策後



＜対策メニュー＞
看板で注意を呼びかける

橋のたもとが狭まっている（古志田東線）

対策前



対策後



＜対策メニュー＞
ガードレール、欄干の設置予定

歩道が無く危険（村松・飯田線）

対策前



対策後



＜対策メニュー＞
路側柵を設置

カーブのところが細い道から急に車が出てきて危険（飯田線）

対策前



対策後




＜対策メニュー＞
車が急に出てくることを話し、注意を促す。
注意看板の設置

横断歩道の白線が消えている。（日中喜多方線）

対策前



対策後




＜対策メニュー＞
横断歩道をきちんと描いていただいた。

横断歩道の消えている所がある。（日中喜多方線）

対策前



対策後



＜対策メニュー＞
横断歩道をきちんと描いていただいた。