喜多方市立姥堂小学校通学路対策箇所図

平成31年 2月26日

1　通勤時間帯の交通量が多い。歩道が途中で途切れる。

《対策メニュー》(平成27年度実施ずみ)
① 歩道設置L＝500m
② 路側線を引く
③ 注意喚起の看板設置

【対策前】

【対策後】

③

2　国道上の融雪用水の勢いが強く、横断歩道上を歩く児童にかかってしまう。 歩道の除雪が児童の登校時間帯に間に合わない。

《対策メニュー》(市建設課)
① 点検し、散水の勢いが強いノズルの交換
② 通学時間までに除雪を完了する
③ 除雪により歩道をふさがないよう委託業者に要請

【対策前】

5　交差点通過の際、スピードを出す車が多く、事故が多い。

《対策メニュー》(喜多方警察署)
①パトロールの実施

3･4　歩道の除雪が、登校時間帯(7:00)に間に合わない

《対策メニュー》(市建設課)
① 通学時間までに除雪を完了する。
② 除雪により歩道をふさがないよう委託業者に要請

【対策前】

6　看板の表示が見えず、運転手に対する呼びかけの効果が薄い。

《対策メニュー》(交通安全対策協議会)
① 新しい看板の設置

【対策前】

看板は撤去されたままで、新しい看板は設置されていない。