喜多方市立山都小学校通学路対策箇所図



①ガードレールのゆがみや破損

対策前

対策後

≪対策メニュー≫ガードレール修繕済